














CONCESIONARIA			ENA SUR S.A.	INSPECCIÓN	APPLUS NORCONTROL PANAMÁ, S.A.		
ÍTEM	UBICACIÓN	OBRA DE DRENAJE	ENTRONQUES	FOTOGRAFÍA - INSPECCIÓN	FOTOGRAFÍA INSPECCIÓN/COMENTARIO	FOTOGRAFÍA (TRABAJO REALIZADO MANTENIMIENTO MENOR EN VERANO)	COMENTARIOS
46	30 K + 400	CAJÓN	TOCUMEN			-	SE OBSERVA QUE EL CAUCE ESTÁ BASTANTE DESPEJADO Y EN SUS LADOS SE OBSERVA CRECIMIENTO DE VEGETACIÓN
47	30 K + 344	CAJÓN	TOCUMEN				SE OBSERVA ACUMULACIÓN DE TIERRA, BASURA, TRONCOS Y DESECHOS QUE PROVOCAN OBSTRUCCIÓN EN LAS TUBERÍAS Y NO PERMITE EL PASO ADECUADO DEL CAUDAL EN ESTE PUNTO

CONCESIONARIA			ENA SUR S.A.	INSPECCIÓN	APPLUS NORCONTROL PANAMÁ, S.A.		
ÍTEM	UBICACIÓN	OBRA DE DRENAJE	ENTRONQUES	FOTOGRAFÍA - INSPECCIÓN	FOTOGRAFÍA INSPECCIÓN/COMENTARIO	FOTOGRAFÍA (TRABAJO REALIZADO MANTENIMIENTO MENOR EN VERANO)	COMENTARIOS
48	30 K + 344	CAJÓN	TOCUMEN				ACTUALMENTE SE OBSERVA ACUMULACIÓN DE TIERRA, BASURA, TRONCOS Y DESECHOS QUE PROVOCAN OBSTRUCCIÓN EN LAS TUBERÍAS Y NO PERMITE EL PASO ADECUADO DEL CAUDAL EN ESTE PUNTO.
49	30 K + 195	CAJÓN	TOCUMEN				ACTUALMENTE SE OBSERVA EN LA FOTO 2 (UNO DE LOS DRENAJE) CON UNA GRAN CANTIDAD DE ACUMULACIÓN DE VEGETACIÓN EN SU CAUCE
50	30 K + 195	CAJÓN	TOCUMEN				ACTUALMENTE SE OBSERVA EN LA FOTO 3 QUE CORRESPONDE A UNO DE LOS DRENAJE CON UNA GRAN CANTIDAD DE ACUMULACIÓN DE TIERRA, BASURA, VEGETACIÓN QUE PROVOCAN QUE EL AGUA SE ESTANQUE