

## REPORTE DE INCIDENCIA

Número de incidencia: RI.CS. 004

Fecha: 19 08 2022

Destinatario: ENA

DD MM AA

Concesionaria: ENA SUR, S.A.

Tipo de incidencia:

Poda de Árboles

Localización Geográfica
Troncal y Entronques
Ambos sentidos
Corredor Sur

### OBJETO DEL REPORTE

Presentar a ENA SUR los árboles que presentan un peligro en la seguridad y vial, los cuales, sus ramas se encuentran por encima de la calzada pudiendo ocasionar caídas sobre la calzada afectando al usuario.

### PELIGROS REGISTRADOS

1.	Caída de árboles sobre la calzada.
2.	Afectaciones al usuario.
3.	Daños a los elementos de infraestructura e ITS

### RESUMEN GENERAL DEL REPORTE

Se presenta el informe fotográfico donde se indica la ubicación (kilómetro) y las cantidades de árboles que requieren ser podados a lo largo de la Troncal y los Entronques, para el mantenimiento del Corredor Sur.

**ALCANCE**

<b>ÍTEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UBICACIÓN</b>
1	Poda de árboles en la troncal y entronques del Corredor Sur	UND	351	Ver el Reporte de Incidencia RI.CS.004_Poda de árboles en el Corredor Sur (Incluye informe fotográfico con su ubicación y cantidad de árboles)