














INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DRENAJES EN EL CORREDOR SUR

CONCESIONARIA			ENA SUR S.A.	INSPECCIÓN	APPLUS NORCONTROL PANAMÁ, S.A.	
ÍTEM	UBICACIÓN	OBRA DE DRENAJE	ENTRONQUES	FOTOGRAFÍA - INSPECCIÓN	FOTOGRAFÍA INSPECCIÓN/COMENTARIO	COMENTARIOS
22	24 K + 950	TUBERÍA - CIUDAD RADIAL	-		-	
23	25 K + 030	TUBERÍA - CIUDAD RADIAL	CIUDAD RADIAL			
24	25 K + 150	TUBERÍA - CIUDAD RADIAL	CIUDAD RADIAL			

CONCESIONARIA			ENA SUR S.A.	INSPECCIÓN	APPLUS NORCONTROL PANAMÁ, S.A.	
ÍTEM	UBICACIÓN	OBRA DE DRENAJE	ENTRONQUES	FOTOGRAFÍA - INSPECCIÓN	FOTOGRAFÍA INSPECCIÓN/COMENTARIO	COMENTARIOS
25	25 K + 204.17	CAJÓN -CIUDAD RADIAL	-			<p>SE OBSERVA GRAN CANTIDAD DE SEDIMENTOS EN EL CAJÓN Y EN EL CAUCE DE ESTE DRENAJE. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EN ESTE PUNTO EL AGUA SE ESTANCA Y NO CORRE HACIA EL CAJÓN QUE SE ENCUENTRA MÁS ADELANTE. EN ESTE PUNTO SE OBSERVAN LOS DAÑOS OCASIONADOS POR PERSONAL DEL IDAAN, LOS CUALES SE DEBE INCLUIR LA REPARACIÓN DE LOS MISMOS</p>
26	25 K + 204.17	CIUDAD RADIAL	-			<p>SE OBSERVA GRAN CANTIDAD DE SEDIMENTOS EN EL CAUCE DE ESTE DRENAJE.</p>
27	25 K + 300	CIUDAD RADIAL	-			<p>CAJÓN LLENO DE SEDIMENTO EN SU CAUCE, EN ESTE PUNTO NO ESTÁN CORRIENDO LAS AGUAS QUE CONDUCE LOS DRENAJES QUE SE ENCUENTRAN ANTES, UBICADO EN CIUDAD RADIAL.</p>