

INFORME DE INCIDENCIA

Número de Incidencia: RI-CS.014

Fecha: 08 11 2024

Destinatario: ENA SUR

DD MM AA

OBJETO DEL REPORTE

Presentar a ENA un reporte de incidencia sobre el estado de cercado de malla expandida en el 14k+400, Atlapa; en sentido hacia Paitilla.

DOCUMENTOS / REFERENCIAS

1	Evidencias Visuales
---	---------------------


EVIDENCIAS VISUALES

FOTOGRAFIAS; CERCADO DE MALLA EXPANDIDA – 14K+400 ATLAPA

FOTO 1: Evidencia de primeros metros del cercado de malla expandida en el 14k+400; Atlapa, en sentido a Paitilla. La foto deja en evidencia el óxido y corrosión del cercado.



FOTO 2: Evidencia de primeros metros del cercado de malla expandida en el 14k+400; Atlapa, en sentido a Paitilla. La foto deja en evidencia el óxido y corrosión del cercado.



FOTOGRAFIAS; CERCADO DE MALLA EXPANDIDA – 14K+400 ATLAPA

FOTO 3: Evidencia de mitad del cercado de malla expandida en el 14k+400; Atlapa, en sentido a Paitilla. La foto deja en evidencia el óxido y corrosión del cercado.



FOTO 4: Evidencia más de cerca del cercado de malla expandida en el 14k+400; Atlapa, en sentido a Paitilla. La foto deja en evidencia el óxido y corrosión del cercado.



FOTO 5: Evidencia panorámica del cercado de malla expandida en el 14k+400; Atlapa, en sentido a Paitilla. La foto deja en evidencia el óxido y corrosión del cercado.



FOTOGRAFIAS; CERCADO DE MALLA EXPANDIDA – 14K+400 ATLAPA

FOTO 6: Evidencia panorámica de parte final del cercado de malla expandida en el 14k+400; Atlapa, en sentido a Paitilla. La foto deja en evidencia el óxido y corrosión en ciertas partes del cercado.



CONCLUSIONES DE REPORTE

Por parte de inspección, se hace las siguientes observaciones:

- Se desglosa el siguiente cuadro de cantidades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACIÓN
1	Mano de obra para retiro de malla expandida existente	m ²	225	14k+400; Atlapa
2	Suministro y mano de obra para instalación de malla expandida	m ²	225	14k+400; Atlapa
3	Suministro y mano de obra para lijado y puesta de pintura anticorrosiva de cercado de malla expandida	m ²	324	14k+400; Atlapa
4	Suministro y mano de obra para remoción e instalación de tubo de 2" galvanizado cal. 16.	m	45	14k+400; Atlapa

- De un total de 324 m2 de cerca de malla expandida, se deben retirar 225 m2 de malla expandida, debido a su deterioro longitudinal.
- Se deben instalar nuevo, 225 m2 de malla expandida.
- Se deben retirar y poner como nuevo, 45 m lineales de tubería de 2", con función del pórtico de cercado.
- Se debe hacer lijado y pintura de todo el cercado de malla expandida, el cual comprende 324 m2 en total de inicio a fin.