

| Cuadro de áreas con carpeta asfáltica en tramo Madden | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Zonas | Kilómetro | Sentido | Ancho de carril (metros) | Largo (metros) | Grosor (metros) | Totales (Metros cuadrados) | Totales (metros cúbicos) | Observaciones |
| Zona 1 | 0+920 | Chilibre | 11.90 | 50.00 | 0.05 | 595.00 | 29.75 | Necesario escarificación para ver estado de losas de concreto. |
| Zona 2 | 3+700 | Chilibre | 11.90 | 75.20 | 0.05 | 894.88 | 44.74 | Necesario escarificación para ver estado de losas de concreto. |
| Zona 3 | 3+800 | Chilibre | 11.90 | 90.00 | 0.05 | 1,071.00 | 53.55 | Necesario escarificación para ver estado de losas de concreto. |
| Zona 4 | 9+950 | Chilibre | 12.15 | 120.30 | 0.05 | 1,461.65 | 73.08 | Necesario escarificación para ver estado de losas de concreto. |
| Zona 5 | 10+650 | Chilibre | 11.60 | 76.00 | 0.05 | 881.60 | 44.08 | Necesario escarificación para ver estado de losas de concreto. |
| Zona 6 | 13+150 | Panamá Centro | 11.15 | 111.40 | 0.05 | 1,242.11 | 62.11 | Necesario escarificación para ver estado de losas de concreto. |
| Zona 7 | 11+550 | Panamá Centro | 11.90 | 66.50 | 0.05 | 791.35 | 39.57 | Evaluar, ya que solo se observó una fisura en toda el área. |
| Zona 8 | 9+500 | Panamá Centro | 11.80 | 65.80 | 0.05 | 776.44 | 38.82 | Necesario escarificación para ver estado de losas de concreto. |
| Zona 9 | 8+500 | Panamá Centro | 11.50 | 35.10 | 0.05 | 403.65 | 20.18 | Necesario escarificación para ver estado de losas de concreto. |
| Zona 10 | 3+500 | Panamá Centro | 12.40 | 61.20 | 0.05 | 758.88 | 37.94 | Necesario escarificación para ver estado de losas de concreto. |
| Totales | | | | | | 8,085.21 | 404.26 | |

| Cuadro de losas de 72 horas a reponer en tramo Madden | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| Zonas | Kilómetro | Sentido | Medida aproximada (metros cuadrados) | Cantidad aproximada de losas | Totales (metros cuadrados) | Observaciones |
| Zona 1 | 0+920 | Chilibre | 17.50 | 6 | 105.00 | |
| Zona 2 | 3+700 | Chilibre | 17.50 | 12 | 210.00 | |
| Zona 3 | 3+800 | Chilibre | 17.50 | 10 | 175.00 | |
| Zona 4 | 9+950 | Chilibre | 17.50 | 10 | 175.00 | |
| Zona 5 | 10+650 | Chilibre | 17.50 | 10 | 175.00 | |
| Zona 6 | 13+150 | Panamá Centro | 17.50 | 6 | 105.00 | |
| Zona 7 | 11+550 | Panamá Centro | 0.00 | 0 | 0.00 | Solo se detectó una fisura en carpeta asfáltica. |
| Zona 8 | 9+500 | Panamá Centro | 17.50 | 6 | 105.00 | |
| Zona 9 | 8+500 | Panamá Centro | 17.50 | 3 | 52.50 | |
| Zona 10 | 3+500 | Panamá Centro | 17.50 | 3 | 52.50 | |
| Totales | | | | 66.00 | 1,155.00 | |

• PLANOS DE PLANEAMIENTO:
• CORREDOR:
• SENTIDO:

PLANO CONFECCIONADO A PARTIR DE:
Fotos satelitales de Google earth 2025

MODIFICADO SOLO PARA INVENTARIO E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS

PROYECTO:
Escarificación de carpeta asfáltica y reposiciones de losas a 72 horas en tramo Madden

CÓDIGO DE ACTIVIDAD:

ESCALA:
S/E
- Áreas a escarificación de asfalto
- Reposición de losas



REPÚBLICA DE PANAMÁ
CORREDOR NORTE - VARIOS CORREGIMIENTOS
MAPA DE ÁREAS A ESCARIFICAR Y REPONER LOSAS A 72 HORAS EN AMBOS SENTIDOS DEL TRAMO MADDEN

FECHA CREACIÓN: MAYO 2025
HOJA: 1 DE: 8
FECHA MODIFICA.: MAYO 2025



Leyenda

- ▭ Carpeta asfáltica KM 0+920
- KM 1+000
- ▲ Reposición de 6 losas
- ▼ Zona 1, KM 0+920, Sentido hacia Chilibre

| | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • PLANOS DE PLANEAMIENTO: • CORREDOR: • SENTIDO: | <p>PLANO CONFECCIONADO A PARTIR DE: Fotos satelitales de Google earth 2025</p> <p>*MODIFICADO SOLO PARA INVENTARIO E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS*</p> | <p>PROYECTO: Escarificación de carpeta asfáltica y reposiciones de losas a 72 horas en tramo Madden</p> <p>CÓDIGO DE ACTIVIDAD:</p> | <p>ESCALA: S/E</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Áreas a escarificación de asfalto - Reposición de losas | | <p>REPÚBLICA DE PANAMÁ</p> <p>CORREDOR NORTE - VARIOS CORREGIMIENTOS</p> <p>MAPA DE ÁREAS A ESCARIFICAR Y REPONER LOSAS A 72 HORAS EN AMBOS SENTIDOS DEL TRAMO MADDEN</p> | <p>FECHA CREACIÓN: MAYO 2025</p> <p>HOJA: 2 DE: 8</p> <p>FECHA MODIFICA.: MAYO 2025</p> |
|--|---|---|-------------------------------|--|--|---|---|



Google Earth
 Image © 2025 Airbus
 © 2025 Google

| |
|---------------------------|
| • PLANOS DE PLANEAMIENTO: |
| • CORREDOR: |
| • SENTIDO: |

| |
|---|
| PLANO CONFECCIONADO A PARTIR DE: Fotos satelitales de Google earth 2025 |
| *MODIFICADO SOLO PARA INVENTARIO E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS* |

| |
|--|
| PROYECTO: Escarificación de carpeta asfáltica y reposiciones de losas a 72 horas en tramo Madden |
| CÓDIGO DE ACTIVIDAD: |

| | |
|-----------------------|--|
| ESCALA: S/E | - Áreas a escarificación de asfalto - Reposición de losas |
|-----------------------|--|



| |
|---|
| REPÚBLICA DE PANAMÁ |
| CORREDOR NORTE - VARIOS CORREGIMIENTOS |
| MAPA DE ÁREAS A ESCARIFICAR Y REPONER LOSAS A 72 HORAS EN AMBOS SENTIDOS DEL TRAMO MADDEN |

| |
|----------------------------|
| FECHA CREACIÓN: MAYO 2025 |
| HOJA: 3 DE 8 |
| FECHA MODIFICA.: MAYO 2025 |



| |
|---------------------------|
| • PLANOS DE PLANEAMIENTO: |
| • CORREDOR: |
| • SENTIDO: |

| |
|---|
| PLANO CONFECCIONADO A PARTIR DE: Fotos satelitales de Google earth 2025 |
| *MODIFICADO SOLO PARA INVENTARIO E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS* |

| |
|--|
| PROYECTO: Escarificación de carpeta asfáltica y reposiciones de losas a 72 horas en tramo Madden |
| CÓDIGO DE ACTIVIDAD: |

| | |
|-----------------------|--|
| ESCALA: S/E | - Áreas a escarificación de asfalto - Reposición de losas |
|-----------------------|--|



| |
|---|
| REPÚBLICA DE PANAMÁ |
| CORREDOR NORTE - VARIOS CORREGIMIENTOS |
| MAPA DE ÁREAS A ESCARIFICAR Y REPONER LOSAS A 72 HORAS EN AMBOS SENTIDOS DEL TRAMO MADDEN |

| |
|----------------------------|
| FECHA CREACIÓN: MAYO 2025 |
| HOJA: 4 DE: 8 |
| FECHA MODIFICA.: MAYO 2025 |



Leyenda

- ▭ Carpeta Asfáltica KM 10+650
- ◻ KM 11+000
- ▲ Reposición de 10 losas
- ▼ Zona 5, KM 10+650, sentido hacia Chilibre

Zona 5
Escarificación de carpeta asfáltica

Google Earth
Image © 2025 Airbus
© 2025 Google

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • PLANOS DE PLANEAMIENTO: • CORREDOR: • SENTIDO: | <p>PLANO CONFECCIONADO A PARTIR DE: Fotos satelitales de Google earth 2025</p> | <p>PROYECTO: Escarificación de carpeta asfáltica y reposiciones de losas a 72 horas en tramo Madden</p> | <p>ESCALA: S/E</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áreas a escarificación de asfalto - Reposición de losas | | <p>REPÚBLICA DE PANAMÁ CORREDOR NORTE - VARIOS CORREGIMIENTOS</p> | <p>FECHA CREACIÓN: MAYO 2025</p> |
| | <p>*MODIFICADO SOLO PARA INVENTARIO E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS*</p> | <p>CÓDIGO DE ACTIVIDAD:</p> | | | <p>MAPA DE ÁREAS A ESCARIFICAR Y REPONER LOSAS A 72 HORAS EN AMBOS SENTIDOS DEL TRAMO MADDEN</p> | <p>HOJA: 5 DE: 8 FECHA MODIFICA.: MAYO 2025</p> |

Zona 6
Escarificación de carpeta asfáltica

Legenda

-  Carpeta Asfáltica KM 13+150
-  KM 13+000
-  Puesto Policial Autopista Pmá-Colón
-  Reposición de 6 losas
-  Zona 6, KM 13+150, sentido hacia Panamá Centro



• PLANOS DE PLANEAMIENTO:
• CORREDOR:
• SENTIDO:

PLANO CONFECCIONADO A PARTIR DE:
Fotos satelitales de Google earth 2025

MODIFICADO SOLO PARA INVENTARIO E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS

PROYECTO:
Escarificación de carpeta asfáltica y reposiciones de losas a 72 horas en tramo Madden

CÓDIGO DE ACTIVIDAD:

ESCALA:
S/E
- Áreas a escarificación de asfalto
- Reposición de losas



REPÚBLICA DE PANAMÁ
CORREDOR NORTE - VARIOS CORREGIMIENTOS

MAPA DE ÁREAS A ESCARIFICAR Y REPONER LOSAS A 72 HORAS EN AMBOS SENTIDOS DEL TRAMO MADDEN

FECHA CREACIÓN: MAYO 2025
HOJA: 6 DE: 8
FECHA MODIFICA.: MAYO 2025



Zona 7
Escarificación de carpeta asfáltica

- Leyenda**
- ▭ Carpeta Asfáltica KM 11+550
 - KM 12+000
 - Parque Municipal del Norte
 - ▲ Sellado de fisuras
 - ▼ Zona 7, KM 11+550, sentido hacia Panamá Centro

Google Earth
Image © 2025 Airbus
© 2025 Google
Image © 2025 Maxar Technologies

| | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • PLANOS DE PLANEAMIENTO: • CORREDOR: • SENTIDO: | <p>PLANO CONFECCIONADO A PARTIR DE: Fotos satelitales de Google earth 2025</p> <p>*MODIFICADO SOLO PARA INVENTARIO E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS*</p> | <p>PROYECTO: Escarificación de carpeta asfáltica y reposiciones de losas a 72 horas en tramo Madden</p> <p>CÓDIGO DE ACTIVIDAD:</p> | <p>ESCALA: S/E</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Áreas a escarificación de asfalto - Reposición de losas | | <p>REPÚBLICA DE PANAMÁ</p> <p>CORREDOR NORTE - VARIOS CORREGIMIENTOS</p> <p>MAPA DE ÁREAS A ESCARIFICAR Y REPONER LOSAS A 72 HORAS EN AMBOS SENTIDOS DEL TRAMO MADDEN</p> | <p>FECHA CREACIÓN: MAYO 2025</p> <p>HOJA: 7 DE: 8</p> <p>FECHA MODIFICA.: MAYO 2025</p> |
|--|---|---|-------------------------------|--|--|---|---|



Leyenda

- ▮ Carpeta Asfáltica KM 8+500
- ▣ KM 9+000
- ▲ Reposición de 3 losas
- ▼ Zona 9, KM 8+500, sentido hacia Panamá Centro

Zona 9
Escarificación de carpeta asfáltica

Google Earth
Image © 2025 Airbus
© 2025 Google
Image © 2025 Maxar Technologies

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • PLANOS DE PLANEAMIENTO: • CORREDOR: • SENTIDO: | PLANO CONFECCIONADO A PARTIR DE: Fotos satelitales de Google earth 2025 | PROYECTO: Escarificación de carpeta asfáltica y reposiciones de losas a 72 horas en tramo Madden | ESCALA: S/E | - Áreas a escarificación de asfalto - Reposición de losas | REPÚBLICA DE PANAMÁ CORREDOR NORTE - VARIOS CORREGIMIENTOS | FECHA CREACIÓN: MAYO 2025 |
| | *MODIFICADO SOLO PARA INVENTARIO E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS* | CÓDIGO DE ACTIVIDAD: | | | MAPA DE ÁREAS A ESCARIFICAR Y REPONER LOSAS A 72 HORAS EN AMBOS SENTIDOS DEL TRAMO MADDEN | HOJA: 8 DE: 8 FECHA MODIFICA.: MAYO 2025 |

