



**MAXIPISTA**  
DE PANAMA

Panamá, 17 de octubre de 2024.

Ingeniero  
Osvaldo Campbell  
Gerente de Infraestructura  
ENA  
E. S. D.

Estimado Ing. Campbell:

Por medio de la presente se informa de la situación actual que mantienen algunas obras de drenaje pluvial en el Corredor Norte, tramo Madden los cuales requieren intervención para reparar las anomalías que presenta, las cuales en su mayoría son asentamientos que pueden afectar tanto la escorrentía de las aguas como la estructura del pavimento de la calzada de rodamiento.

Se adjuntan imágenes de la evaluación realizada.

Salvador De Santiago  
Coordinador de Mantenimiento  
Maxipista de Panama S.A

**MAXIPISTA DE PANAMÁ**

Edificio Evergreen piso 5, Calle 78 Este, San Francisco, detrás de Atlapa. Tel.:(507) 306-8900  
Ciudad de Panamá



**MAXIPISTA**  
DE PANAMA

Obra de drenaje

Km 5+580

1 tubo, diam. 1.05 mts

Anomalía: Presenta asentamiento diferencial en la salida del tubo



Obra de drenaje

Km 5+640

1 tubo, diam. 1.05 mts

Anomalía: Fractura en cabezal de salida



**MAXIPISTA DE PANAMÁ**

Edificio Evergreen piso 5, Calle 78 Este, San Francisco, detrás de Atlapa. Tel.:(507) 306-8900  
Ciudad de Panamá

Obra de drenaje

Km 6+783

1 tubo, diam. 1.67 mts

Anomalía: Cabezal fracturado y asentamiento diferencial entre secciones del tubo en la entrada.




Obra de drenaje

Km 7+195

1 tubo, diam. 1.05 mts

Anomalía: Cabezal fracturado y asentamiento diferencial entre secciones del tubo.



**MAXIPISTA DE PANAMÁ**

Edificio Evergreen piso 5, Calle 78 Este, San Francisco, detrás de Atlapa. Tel.:(507) 306-8900  
Ciudad de Panamá



**MAXIPISTA**  
DE PANAMA

Obra de drenaje

Km 7+285

1 tubo, diam. 1.05 mts

Anomalía: Asentamiento diferencial entre secciones del tubo.



Obra de drenaje

Km 7+345

1 tubo, diam. 1.05 mts

Anomalía: Asentamiento diferencial entre secciones del tubo, colapsado.



**MAXIPISTA DE PANAMÁ**

Edificio Evergreen piso 5, Calle 78 Este, San Francisco, detrás de Atlapa. Tel.:(507) 306-8900  
Ciudad de Panamá

Obra de drenaje

Km 10+580

1 tubo, diam. 1.05 mts

Anomalía: Asentamiento diferencial entre secciones del tubo.



**MAXIPISTA DE PANAMÁ**

Edificio Evergreen piso 5, Calle 78 Este, San Francisco, detrás de Atlapa. Tel.:(507) 306-8900  
Ciudad de Panamá