

LOSAS A REPONER EN CORREDOR NORTE A 24 HORAS

RIESGO ALTO			Totales	82.00	1,542.26	
Ítems	Ubicación	Sentido	Coordenadas	Cantidad de losas	M2	RIESGO
Z1	Entronque Madden	Rampa hacia Madden	9.040022, -79.530934	8	164.84	
Z2	Entronque Madden	Rampa hacia Madden	9.039915, -79.530729	3	63.92	
Z3	Entronque Madden	Rampa hacia Madden	9.038977, -79.530420	3	55.50	
Z4	Troncal	Albrook	9.078752, -79.477317	2	37.00	
Z7	Troncal	Albrook	9.078250, -79.478650	3	55.50	
Z11	Troncal	Brisas del Golf	9.069909, -79.496155	2	37.00	
Z16	Troncal	Brisas del Golf	8.968101, -79.553021	8	148.00	
Z18	Troncal	Brisas del Golf	8.970054, -79.551403	5	92.50	
Z19	Troncal	Brisas del Golf	8.971790, -79.550693	4	74.00	
Z26	Troncal	Brisas del Golf	9.029404, -79.538749	3	55.50	
Z27	Troncal	Brisas del Golf	9.032605, -79.536932	7	129.50	
Z30	Troncal	Brisas del Golf	9.059706, -79.509188	3	55.50	
Z31	Troncal	Brisas del Golf	9.061460, -79.504803	5	92.50	
Z34	Troncal	Brisas del Golf	9.071528, -79.493172	2	37.00	
Z35	Troncal	Brisas del Golf	9.071482, -79.488611	5	92.50	
Z49	Troncal	Albrook	9.078854, -79.477282	8	148.00	
Z50	Troncal	Albrook	9.072818, -79.482092	5	92.50	
Z52	Troncal	Albrook	9.071660, -79.488125	6	111.00	



PLANOS DE UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS - AMBOS SENTIDOS -	PLANO CONFECCIONADO A PARTIR DE: FOTOS SATELITALES: GOOGLE EARTH 2025. *MODIFICADO SOLO PARA INVENTARIO E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS*	INTERVENCIÓN DE LOSAS - CORREDOR NORTE	ESCALA:	Zona de losa crítica	ENA EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTA, S.A.	Arplus ⁺	REPÚBLICA DE PANAMÁ CORREDOR NORTE - VARIOS CORREGIMIENTOS TABLAS DE UBICACIÓN DE LOSAS A REEMPLAZAR TRAMO MADDEN Y TRONCAL	FECHA CREACIÓN: ABRIL 2025
		CÓDIGO DE ACTIVIDAD: IF01.08	VARIABLE					HOJA: DE: FECHA MODIFICA.: ENERO 2025



PLANOS DE UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS - AMBOS SENTIDOS -	PLANO CONFECCIONADO A PARTIR DE: FOTOS SATELITALES: GOOGLE EARTH 2025. *MODIFICADO SOLO PARA INVENTARIO E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS*	INTERVENCIÓN DE LOSAS - CORREDOR NORTE	ESCALA: VARIABLE	Zona de losa crítica	ENA EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTA, S.A.	Arplus ⁺	REPÚBLICA DE PANAMÁ	FECHA CREACIÓN: ABRIL 2025
		CÓDIGO DE ACTIVIDAD: IF01.08					CORREDOR NORTE - VARIOS CORREGIMIENTOS TABLAS DE UBICACIÓN DE LOSAS A REEMPLAZAR TRAMO MADDEN Y TRONCAL	HOJA: DE: FECHA MODIFICA.: ENERO 2025