



**CANTIDADES DE BACHEOS AISLADOS Y EXTENSOS, Y AGRIETAMIENTO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL CONFORME AL INFORME DE ESTUDIO DE PATOLOGÍA EN EL TRAMO MARINO**



**CONCESIONARIA**

**INSPECCIÓN**

**FECHA**

ENA SUR S.A.

APPLUS NORCONTROL PANAMÁ, S.A.

JULIO 2022

**TRAMO MARINO SENTIDO HACIA PAITILLA (JUNTA #8 A LA #18)**

NÚMERO DE JUNTAS	ÁREA (M2) - BACHEOS AISLADOS	ÁREA (M2) - BACHEOS EXTENSOS	AGRIETAMIENTO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL - BAJO (< 1/4" DE ANCHO) (ML)	AGRIETAMIENTO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL - MODERADO (1/4" A 3/4" DE ANCHO) (ML)
<b>Junta 8</b>				
<b>Junta 9</b>		6.67		
<b>Junta 10</b>		0.25		
<b>Junta 11</b>	0.01	21.96		
<b>Junta 12</b>		1.58		
<b>Junta 13</b>		1.46		
<b>Junta 14</b>			5.0	
<b>Junta 15</b>		7.59	5.0	
<b>Junta 16</b>		0.86		
<b>Junta 17</b>				
<b>Junta 18</b>	0.01	9.36		
<b>SUBTOTALES</b>	<b>0.02</b>	<b>49.73</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>

**TRAMO PENDIENTE POR EJECUTAR EN SENTIDO HACIA PAITILLA**



**CANTIDADES DE BACHEOS AISLADOS Y EXTENSOS, Y  
AGRIETAMIENTO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL CONFORME AL  
INFORME DE ESTUDIO DE PATOLOGÍA EN EL TRAMO MARINO**



**CONCESIONARIA**

**INSPECCIÓN**

**FECHA**

ENA SUR S.A.

APPLUS NORCONTROL PANAMÁ, S.A.

JULIO 2022

**TRAMO MARINO SENTIDO HACIA TOCUMEN (JUNTA #19 A LA #36)**

**TRAMO PENDIENTE POR EJECUTAR EN SENTIDO HACIA TOCUMEN**

NÚMERO DE JUNTAS	ÁREA (M2) - BACHEOS AISLADOS	ÁREA (M2) - BACHEOS EXTENSOS	AGRIETAMIENTO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL - BAJO ( < 1/4" DE ANCHO ) (ML)	AGRIETAMIENTO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL - MODERADO (1/4" A 3/4" DE ANCHO) (ML)
Junta 19		2.00		
Junta 20		3.73	6.00	
Junta 21		1.20		
Junta 22		4.05		
Junta 23		0.33	6.00	
Junta 24		1.50		
Junta 25		5.89		
Junta 26				
Junta 27		0.54		
Junta 28		0.26		
Junta 29				2.00
Junta 30		1.83		
Junta 31	0.01	0.57		
Junta 32		0.47	3.00	2.70
Junta 33		5.01		5.00
Junta 34			14.00	
Junta 35	0.01			
Junta 36				
<b>SUBTOTALES</b>	<b>0.02</b>	<b>27.38</b>	<b>29.00</b>	<b>9.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.04</b>	<b>77.11</b>	<b>39.00</b>	<b>9.70</b>