

REPORTE DE INCIDENCIA

Número de incidencia: RI.CN.036

Fecha: 07 06 2023

Destinatario: ENA NORTE

DD MM AA

Tipo de incidencia:

Señalización horizontal en Brisas del Golf.

Localización Geográfica
Corredor norte
Ambas direcciones
Ramal Brisas del Golf

OBJETO DEL REPORTE

Informar a ENA sobre el estado actual en que se encuentra la señalización horizontal en el entronque de Brisas del Golf en sus ambas direcciones.

PELIGROS REGISTRADOS

1	Inseguridad vial
2	Riesgos de accidentes por la falta de señalización

CONTENIDO

El entronque de Brisas del Golf se conforma por una carretera de carriles múltiples que varía de 2 a 4 carriles por sentido en su zona más ancha. Actualmente la señalización horizontal en todo el entronque se encuentra deteriorada, con baja reflectividad y en algunas zonas ausente de señalización.

La deficiencia en la seguridad vial a causa de la señalización horizontal puede ser causante de múltiples accidentes generados por la confusión al transitar por los carriles correspondientes, para esto se requiere la imprimación de pintura termoplástica amarilla continua, blanca continua y blanca segmentada para la correcta delimitación de carriles.

La aplicación de esta pintura mejorará la seguridad vial evitando la confusión que pueda generarse en el cambio de carriles o en el común tránsito de vehículos.

Registro fotográficos.



Foto 1: Estado de la señalización horizontal de Lajas a Brisas del Golf.



Foto 2: Estado de la señalización horizontal de Brisas del Golf a Lajas



Foto 3: estado de la señalización horizontal de Lajas a Brisas del Golf

CONCLUSIÓN

Se recomienda la instalación de pintura termoplástica y vialetas siguiendo las siguientes cantidades y tipo:

1. Amarilla continua:
 - 1400 metros lado izquierdo desde entronque Brisas del Golf a semáforo Brisas del Golf
 - 800 metros lado izquierdo desde Puente río Lajas a casetas de peaje de Brisas del Golf
 - 800 metros lado derecho desde Puente río Lajas a casetas de peaje de Brisas del Golf
 - 1500 metros lado izquierdo desde semáforo Brisas del Golf hasta puente rio Lajas.
2. Blanca continúa:
 - 1500 metros lado derecho desde semáforo Brisas del Golf hasta puente rio Lajas.
 - 1400 metros lado derecho desde entronque Brisas del Golf a semáforo Brisas del Golf
3. Blanca segmentada:
 - 1400 metros central desde entronque Brisas del Golf a semáforo Brisas del Golf
 - 2600 metros central desde puente rio Lajas hasta semáforo Brisas del Golf
 - 2600 metros central desde semáforo Brisas del Golf hasta puente rio Lajas
4. Vialetas amarillas: 300 unidades
5. Vialetas blancas: 650 unidades