

Fecha: 26-04-2021  
 Lugar de Entrega: ENA  
 Plazo de Entrega: 10 días Habiles  
 Proveedor: **RICARDO PEREZ, S.A.**  
 R.U.C. 305-414-68335 DV.49  
 Tel. Proveedor: 215-2720

Comprador: **ENASUR, S.A.**  
 Fondo: BANISTMO  
 Partida: 4600-09 Mantenimiento  
 Forma de Pago: CONTADO  
 Penalidad: N/A




Solicitud: **030-21**  
 Solicitante: Compras

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
Reparación y compra de Repuestos de Vehículo Toyota Land Cruiser Prado AX1458 Según Evaluación realizada al vehículo el día Viernes 23 de Abril (Mantenimiento a los 125km)					
Incluye lo siguiente					
1	1	Unidad	Subconjunto de brazo de suspensión Inferior. Derecho	B/. 279.99	B/. 279.99
2	1	Unidad	Subconjunto de brazo de suspensión Inferior. Izquierdo	B/. 279.99	B/. 279.99
3	1	Unidad	Tacos de Frenos Delanteros	B/. 140.89	B/. 140.89
4	1	Unidad	Tacos de Frenos Traseros	B/. 89.99	B/. 89.99
5	1	Servicio	Cambio de tacos de Disco Traseros (2 lados)	B/. 119.29	B/. 119.29
6	1	Servicio	Cambio de tacos de Disco delanteros (2 lados)	B/. 119.30	B/. 119.30
7	1	Servicio	Rectificación de discos de Freno ambos lados	B/. 214.73	B/. 214.73
8	1	Servicio	Rectificación de discos Delantero(Otro Lado) (En Vehículo)(Sin Desmontar)	B/. 107.36	B/. 107.36
9	1	Servicio	Rectificación de disco Delantero (Un Lado) (En Vehículo) ( Sin Desmontar)	B/. 107.36	B/. 107.36
10	1	Servicio	Reemplazar Brazo de Suspensión Inferior (un Lado)	B/. 226.66	B/. 226.66
11	1	Servicio	Reemplazar Brazo de suspensión Inferior (Otro Lado)	B/. 226.67	B/. 226.67
12	2	Unidad	Terminal Interno de Cremallera	B/. 161.88	B/. 323.76
13	1	Servicio	Reemplazar Terminales Externo de Direccion (Un Lado)	B/. 107.36	B/. 107.36
14	1	Servicio	Reemplazar Terminal Interno de Direccion (1Lado)	B/. 119.29	B/. 119.29
15	1	Servicio	Reemplazar Terminal Interno de Direccion (1 Lado)	B/. 119.29	B/. 119.29
16	1	Servicio	Alineamiento de Ruedas	B/. 40.00	B/. 40.00
<b>TOTAL</b>				<b>B/. 2,621.93</b>	<b>B/. 2,621.93</b>

USO Y RAZÓN: SE REQUIERE REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO LAND CRUCER PRADO PLACA AX1458 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL

SON: Dos Mil Seiscientos Veintuno Balboas con 93/100

ENASUR, S.A.

Rosa Rodríguez Jefa de Compras Firma: 	Leopoldo Peralta Gerente Admón y Finanzas Firma: 
8-778-2118	4-221-671
Firma: 	Luis Abrego Gerente General Firma: 

PROVEEDOR		MONTO	
Recibido por:	_____	Subtotal:	B/. 2,621.93
Firma:	_____	ITBMS:	B/.
Cédula:	_____	Total:	B/. 2,621.93
Fecha:	_____		